

Utgiven av	Datum	Ersätter	Tillägg	Sida nr.
42700 Global Campaign Management	2009-09-15			1

SÄKERHETSKAMPANJ
(4877-1728)

QL Elektroniskt reglagesystem för mekaniska motorer
Utgiven september 2009

Beskrivning: QL EST-system som inte växlar som förväntat på grund av ett fel i programvaran. Detta fel kan orsaka lågfartskollisioner mellan båtar eller mellan båten och fasta föremål, vilket i sin tur kan resultera i skador på egendom och/eller personskada. Vi har hittills inte fått information om några incidenter med personskada.

Berörda produkter: QL EST-system, satser för singelinstallationer: art.nr 3884416 och art.nr 21429303 (sedan produktionsstart)
System för dubbelinstallationer: art.nr 3884418, 21316752 och 21324935. (Sedan produktionsstart)
Se bifogat Excel-blad innehållande information om registrerade kunder, båttillverkare, återförsäljare, importörer och marknadsenheter där sådana finns.
QL EST-system distribuerade från Volvo Penta efter 2009-06-26 innehåller styrenheter art.nr 3884220, 21316655 och 21428968 med den senaste programvaran. Dessa styrenheter förses med en etikett med koden "K-283" under en period av tre månader.

Detta ska göras: Kontakta din Volvo Penta serviceåterförsäljare för att boka in ett besök.

Besök vår hemsida för att hitta den närmaste återförsäljaren för Volvo Penta.