

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:139) om vägtransportledare;

TSFS 2016:24

Utkom från trycket
den 27 maj 2016

VÄGTRAFIK

beslutade den 13 maj 2016.

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 och 18 §§ fordonsförordningen (2009:211) att 5 kap. 4 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:139) om vägtransportledare ska ha följande lydelse.

5 kap.

4 § När ett fordon används under ett eskortuppdrag ska det vara försett med minst två varningslyktor som avger orangegult ljus. Det ska finnas minst en varningslykta på varje sida av fordonets tak (se bilaga 4).

Varningslyktorna ska uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2016.

På Transportstyrelsens vägnar

MARIA ÅGREN

Linda Norberg
(Väg- och järnvägsavdelningen)