
Meddelande från Luftfartsavdelningen 601 73 Norrköping
Telefon 0771-503 503

Meddelande från Transportstyrelsens luftfartsavdelning (MFL) utkommer när det finns ett behov att lämna information till flera verksamhetsutövare eller grupper av verksamhetsutövare på luftfartsområdet. MFL innehåller endast information och utgör inte beslut med bindande verkan. När det gäller regler hänvisas till Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) som finns på <http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/>.

EASA har givit ut en Safety Information Bulletin (SIB) angående oblyad flygbensin tillverkad av Hjelmcö Oil Inc., Runskogsvägen 4 B, 192 48 Sollentuna, Sverige.

Den gäller för vissa flygplan med tändstiftsförsedda kolvmotorer som använder flygbensin (AVGAS).

För detaljerad information se [EASA SIB No: 2010-31](#)