

Rekommendation för sjötrafiken i område utanför Helsingborgs Västhamn och Sydhamn

Rekommendation

För sjötrafiken i området utanför Helsingborgs Västhamn och Sydhamn. rekommenderar Transportstyrelsen följande:

Fartyg som inte är på väg till eller från Västhamnen eller Sydhamnen bör undvika att befinna sig i det område utanför hamnarna som framgår av bilagan.

Bakgrund

Helsingborgs Hamn har inkommit med en begäran om en föreskriftsändring där nuvarande förbudsområde utanför Helsingborgs Nordhamn utökas söderöver till att även inkludera Helsingborgs Västhamn och Sydhamn.

Skäl för rekommendationen

Helsingborgs Hamn AB upplever att de fiskefartyg och fritidsfartyg som uppehåller sig i området utanför och i farlederna till berörda hamnar bidrar till en ökad olycksrisk. Även förekomsten av fiskeredskap i området beskrivs som en fara. Enligt hamnen förekommer situationer där fiskefartyg och fritidsfartyg ligger i farlederna och inte lämnar väg och utrymme för större fartyg på väg till och från hamnarna.

Sjöfartsverket håller med om den problembild som Helsingborgs Hamn beskriver. Det underlag som inkommit till Transportstyrelsen från tillfrågade parter anses inte vara tillräcklig för en reglering i form av ett förbud. Transportstyrelsen anser dock att skäl föreligger att rekommendera att fartyg som inte är på väg till eller från Sydhamnen och Västhamnen undviker att befinna sig i det område som framgår av bilagan.

Rekommendationen har utformats i samråd med Sjöfartsverket, Lotsområde Helsingborg.

I handläggningen av detta ärende, som beslutats av Tf. chef för sektionen Johan Skogwik, deltog handläggare Frida Swahnberg, föredragande.

Johan Skogwik

Tf. chef för sektionen för sjötrafik.

Bilaga: sjökortsutdrag

Området sträcker sig mellan punkterna:

N 56° 1,619'	E 012° 41,387'
N 56° 0,922'	E 012° 41,684'
N 56° 1,031'	E 012° 42,024'

