

Fordonsbesiktningmarknaden januari till och med april 2018

Besiktningstationerna blir fler

Antalet stationer fortsätter att öka. I april 2018 fanns 482 besiktningstationer för lätta fordon i Sverige. Det är 19 fler än i april 2017. När regeringen omreglerade besiktningmarknaden för nästan åtta år sedan fanns det cirka 190 stationer.

Listpriserna varierar mycket

Listpriserna för en kontrollbesiktning av personbil varierade mellan 295 och 750 kronor, inklusive moms. Bland annat varierar priset beroende på olika villkor, som exempelvis boka tidigt och drop-in-besiktning. Det ska jämföras med ett pris mellan 299 och 750 kronor under samma period 2017.

Besiktningföretagen kan bli bättre

Under perioden har Transportstyrelsen genomfört ett stickprovsbesök på en besiktningstation och tre administrativa stickprov på besiktningföretagens arbete. Stickproven visar att det finns utrymme för förbättring i besiktningföretagens sätt att arbeta, exempelvis vad gäller genomförande och rapportering av vissa besiktningar.

Nu måste även A-traktorer kontrollbesiktas

Den 20 maj 2018 förändras besiktningsreglerna och då måste även A-traktorer kontrollbesiktas. En A-traktor är en bil som byggts om till traktor och känns igen i trafiken på den orangea trekantiga LGF(LångsamtGående Fordon)-skylten bak. Anledningen till besiktningsskravet är att många A-traktorer är i dåligt skick och att många inte uppfyller kraven. Exempelvis kravet på en tekniskt begränsad maxhastighet av 30 km/h. De besiktningföretag som besiktar personbilar besiktar även A-traktorer. A-traktorer får besiktas från 1 januari 2018.

De A-traktorer som inte har besiktats senast 31 maj 2018 beläggs med ett automatiskt körförbud i Transportstyrelsens vägtrafikregister. Då är det bara tillåtet att köra fordonet kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till ett besiktningföretag för kontrollbesiktning, under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt är det bara tillåtet att köra kortast lämpliga väg till ett besiktningföretag.